



CONDOMÍNIO JARDIM UBÁ PENDOTIBA

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 054/2025

DATA: 04/06/2025

FL. 001/001

DE: CJUBAP ADMINISTRAÇÃO

PARA: SRS. PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO CONDOMÍNIO JD. UBÁ PENDOTIBA

ASSUNTO: **PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DAS RESIDÊNCIAS**

Prezados Srs. Proprietários e/ou Moradores do Condomínio Jardim Ubá Pendotiba,

Preocupados com a segurança das pessoas, animais e do patrimônio, daremos início a um trabalho de fiscalização visual pelas ruas internas do condomínio com o devido registro fotográfico para alertar através de notificações os proprietários sobre a manutenção adequada do padrão de entrada da concessionária de energia de sua residência, pois muitas vezes passamos por ele, e não notamos os riscos oferecidos pela ausência de manutenção:

Pedimos que verifiquem os seguintes pontos:

- ☒ O quadro de medição deve estar bem fixado, fechado e trancado, com acesso apenas autorizado;
- ☒ Cabos e disjuntores não devem estar expostos, evitando o risco de choques ou curtos-circuitos;
- ☒ Portas ou tampas quebradas ou ausentes devem ser substituídas imediatamente;
- ☒ Mantenha o entorno livre de objetos, plantas ou materiais inflamáveis;
- ☒ Em caso de dúvidas ou necessidade de reparos, consulte um profissional qualificado.

Lembramos que o padrão de entrada é responsabilidade do morador e sua conservação é essencial para evitar acidentes graves e interrupções no fornecimento de energia.

Contamos com a colaboração de todos para manter um ambiente seguro e organizado!

Agradecemos a colaboração e compreensão.

At.te,

LUIZ GUSTAVO LEITE – SÍNDICO

GESTÃO COM ADMINISTRAÇÃO COLEGIADA